алб, 7 грат. 6 de sare amoniacъ, 7 гр. 6 de sare marinъ, 15,2 amoniacъ licvid; se amestecъ cu pelin.

Kositoripea cuprului si a altui. — Kositoripea cuprului se face ordinariamente decantând lichidul de chlorhydratu de amoniacu, si întinzând cu un pumtuf de cârpe sau de cumpac, pe suprafaţa metalului încălzit cum se cade, stannumu cupra sau un aliaţiu de stannumu si de plumbu.

Se kositoreşte cite odata pe cale umedъ. Cuprumul cupra nu se poate snoi în acest chip; dar alama ce conţine zincu se poate lesne kositori asa; astfel se kositoresc acele.

Mai întâiu acele se decapъ prin cretъ de tartru; dupъ aceea se pun într'un castron de cuprumu cu fund ascuţat, în care se pune apa, stannumu si cretъ de tartru; se pune a fierbe în timp de o ora, si dupъ acest timp acele se aflъ kositorite foarte bine.

Teoriea acestei operaţii este lesne de pricepъt: sub influenţa căldури, bitartratul de potassъ dizolvъ stannumul cu degagement de hydrogenu, si zincul ce este în alamъ pricinuesce dupъ aceea depositarea stannumului în stratури prea subţiri pe suprafaţa acelor.

METALURGIEA CUPRUMULUI.

Minierele de cuprumu esplotate sînt cuprumul natiu, cuprumul oxidulatu, deutoxidul de cuprumu, sulfurul de cuprumu si mai cu seamъ sulfurul de cuprumu si de feru, numit pyritъ cuprumoasъ, si care are pentru formulъ: Cu_2S, Fe_2S_3.

Se esplotъ asemenea si minierele compuse sub numme de cuprumu bînatu, care sînt sulfuri îndoite de arsenicu, de antimoniu, de cuprumu, cumpinzînd ordinariamente, feru si zincu. Cuprumurile binele cumpind încă si argint în cantitate esplotabilъ.

Miniera se curъţъ d'o-cam-datъ, ciar la minъ, de ganga cu care este amestecatъ.

Se sfarme dupъ aceea la ardere pe grătar. O parte