



иъсind disoluțiea de sine în contactul aerului unde absorbe pețdin căte pețdin acidă carbonică.

Carbonatul de zincă, sănăs la acțiea căldării, nepeste ana sa în același timp că acidul carbonică, și lăsă după pescis de oxidă de zincă.

Sarea ce să prechipeze să se disolva într-o soluție concentrată de carbonat de amoniacă; lăcașea lăsă a se dezvolta pețdin căte pețdin cristale necolorate formate, după D. Favre, de 2 ecivațiene de carbonat de zincă neutru, și de 1 ecivație de amoniacă: $(\text{ZnO}, \text{CO}_3^2), \text{AzH}_3$.

Carbonatul de zincă formează carbonatii de potasiu și de sodiu sărăci indoite, care să pentru formează:



ESTRAKȚIE A ZINCULUI.

Că toate mineralele ce conțin zincă sunt nămăsoare, sunt nămați trei care sunt destul de că îmbătrânărișe sănătatea de minereu, și încă unul dintre insule, silicatul, fiind nepericolic prin cirevare, nu poate sănătatea fabrikăriea zincului prin modurile înțepătingătoare acăi; mineralele de zincă se pedepsă dap la doar, care sunt calamina (carbonatul de zincă) și blenda (sulfurul de zincă).

T r a k t a m e n t m e t a l u r g i c . — Tratamentul metalurgic al minierelor de zincă conține doar operații prea deosebite: calcinarea și apărea pe grătar a minereu și pedeșcărea oxidului prin cirevare în aparate distilatorii întocmiti cum se vede.

Zincul se extrage tot-dată din minerele sale prin distilare.

Se calcină calamina sănătatea a roni ană și acidul carbonică; această operări se facă în Belgia, în căptoarele apliceate analoage că căptoarele de calce: în Anglia, această calcinare se face în căptoare că reverbere, în iarbăzile că xilie: în Silesia și Carinthia, se calcină mi-