

днѣ за дрѹгж закѣчениы колѣ, пѣаны из хѹра нѣи товѣрь. За тѣа наричатх парохѹдижтж машинж мѣстница, г. р. такава, коѣто си промѣнява мѣстото ся колѣта ѳтх пощж на пощж.

Желѣзницѣ пѣть ѣ ѳтх двѣ паралѣлно тѣрени на дрѹмжтж, май 3 стѣпки дѣлги искоби; сѣрѣни ѳтх ѣдиѣкы на голѣминѣта нѣ приѣчны ѣднѣ на дрѹгж желѣзны наплѣты, кѣнто ѳтх раздалѣчы на раздалѣчы, нѣ май тамж, дѣто крайщата на тѣ наплѣти са щѣлаѣватх, лежѣтх на желѣзны нѣи дѣрѣны подлѣгы. Испѣрбемж нѣзѣнѣвахж наплѣтитѣ ѳтх сѣрѣво желѣзо, нж сѣдѣ си прѣватх по докрѣ ѳтх прѣбно желѣзо. Раздалѣчжтх на двѣтѣ искоби нѣи на коленищитѣ ѣ 4 до 5 стѣпки. Гѣриѣта вѣрѣхѣнина на наплѣтитѣ, ѳтгѣрѣ на коѣто са трѣкалатх колѣѣта на колѣта, ѣ равна нѣ гладка нѣ тѣм ровнинѣ нѣ гладкинѣ на вѣнѣжѣлтх наплѣтѣнж рѣдх смалѣва трѣкалѣнѣето на вѣзѣнѣето тѣлкоѣа малѣго, щѣто за кѣранѣето на колѣта по желѣзницѣтж тѣлкоѣа малѣко сила ѣ потрѣбна, нѣи че мѣгжтх да са прѣкараватх на дрѹмжтх из тѣлкоѣь малѣкж силж, тѣлкоѣь голѣмы текнинѣ. А за да са ѹвѣрѣди ѳтпѣѣкѣѣѣнѣето ѳтх пѣтѣть, то трѣбѣва нѣи наплѣтитѣ ѳтгѣрѣ на коѣто са трѣкалатх колѣта, да сж вѣредомж из ѣдинж высѣчжкж крайшищкж нѣ ѳколностѣта на колѣѣта трѣбѣва да бѣ-