

то рѣбове, копчета и др., кои-то прѣчатъ на лесно-то раздробяване. Остава сега да са очи-стижтъ пѣрцали-тѣ отъ праха.

За таж работж има на фабриж-тж осо-бенна машина, коя-то състои отъ голѣмъ дръ-венъ сжнджкъ и въ него осможгжленъ дѣлгъ тжпанъ. Лоба на тжпана бива отъ металъ и има множество дупкы, за да може да излазя прѣзъ тѣхъ праха. Въ тжпана има дръвенъ валякъ, набитъ съ клѣчки, кои-то са притриватъ до вж-трѣшнж-тж странж на тжпана, Тжпана е не-подвиженъ, а валяка може да са върти съ еднж ржчкж отвънъ. Кога-то напѣлнжтъ тжпана съ пѣрцали и поченжтъ да въртжтъ валяка; клѣч-кы-тѣ захващатъ да бѣжтъ пѣрцали-тѣ, отръс-ватъ отъ тѣхъ праха и го искарватъ прѣзъ дуп-кы-тѣ на тжпана. Дръвеня сжнджкъ не пуца праха да са разнася по фабриж-тж.

Отръсены-тѣ пѣрцали измыватъ съ силнж лишнж и съ чистж водж, додѣто ги измыжтъ добрѣ, и ги фърлжтъ въ голандера. *Голандеръ* са казва машина-та, коя-то раздробява пѣрцали-тѣ. Тя състои отъ дѣлгъ сжнджкъ, въ кой-то са върти дѣлгъ тжпанъ. По лоба на тжпана има остры ножове; сжщо тѣй и по дѣно-то на сжнджка. Като напѣлнжтъ сжнджка съ водж и пѣрцали и захванжтъ да въртжтъ тжпана, пѣр-цали-тѣ прѣминаватъ прѣзъ ножове-тѣ на лоба и на дѣно-то и са раздробяватъ. Въ еднж ми-нута тѣзи ножове направятъ до 64 хил. разрѣз-