

Отъ кабинетитѣ и аудиторитѣ химическия е най злѣ поставенъ, защото е сѣверенъ, на долний етажъ, слънце не го вижда никога и е доста влаженъ.

Отъ салонитѣ за изкуствата, пѣвческии е добъръ; тѣзи по рисуване ще могатъ да станатъ такива, като прѣтърпять нѣкои по сериозни поправки. Гимнастическия салонъ е много малкъ,— едва побира 25 ученика така щото зима врѣме, както и лѣтно, гимнастиката е почти невъзможна, кога врѣмето не позволява да се играе на двора.

Останалитѣ стаи, въ които се помѣщаватъ дирекцията, канцеларията, учителскитѣ стаи, амбулаторията и др. сж доста обширни и подхождатъ на назначението си.

Освѣтлението въ класнитѣ стаи иде въ 5 отъ лѣво, въ 8 отъ лѣво и отзадъ, въ 1 отъ лѣво, отпрѣдъ, и отзадъ и въ 2 отъ дѣсно и отзадъ.— Въ салонитѣ по рисуване освѣтлението иде въ този на малкото здание отъ лѣво, въ другий—отъ тристрани, отъ лѣво, дѣсно и отпрѣдъ. Въ аудиторитѣ свѣтлината иде отъ лѣво.

Отъ таблицата за училищнитѣ сгради се вижда, че класнитѣ стаи, кабинетитѣ, салонитѣ и аудиторитѣ сж почти безъ вентилатори, а гдѣто ги има сж недостатъчни и не функциониратъ правилно.

Отоплението на помѣщенията става съ ламаринъви печки, отоплявани съ дърва. При тази система на отопление е невъзможно да се запази постоянна температура и нейнитѣ бързи промѣнения сж много рѣзки, а това се отразява згѣ върху здравието на ученицитѣ.

Отъ горѣказаното се вижда, че зданията по конструкцията, ако и да не отговарятъ на всички условия, които се изискватъ отъ училищната хигиена, сж удовлетворителни. За да отговарятъ напълно на назначението си, да може да се запази изискуемата се чистота, чистъ въздухъ и постоянна температура, иматъ дужда отъ нѣкои по сериозни поправки. Вентилатори трѣбва да се поставягъ въ всички стаи, а гдѣто има да се оголѣмягъ и направягъ да могатъ да функциониратъ.

Освѣтлението е достатъчно въ повечето стаи, но въ двата рисувални салони, гдѣто трѣбва да е най-добро, е недостатъчно, както се вижда отъ горната таблица. Въ рисувалния салонъ на старото здание работять ученицитѣ отъ долнитѣ класове. Тамъ свѣтлината е недостатъчна, макаръ да иде отъ три страни, лѣво (сѣверъ), дѣсно (югъ), и отпрѣдъ (изтокъ). (Триъничнитѣ прозорци сж така поставени, че най-заднитѣ по изискванията на постройката сж малки и високо поставени, а това прави половината салонъ тъменъ и негоденъ. Зиднитѣ столове иматъ много слабо освѣтление. Другий салонъ, въ който работять горнитѣ класове, има сѣверно освѣтление; то е сжщо недостатъчно. И тамъ трѣбва прозорцитѣ да се оголѣмягъ въ широчина и височина и да се унищожатъ стѣната, която се намира между тяхъ.

Въ старото здание трѣбва да се поправягъ подоветѣ, вратитѣ, прозорцитѣ. Трѣбва всички прозорци да се направягъ двойни. Въ всички здания стѣнитѣ на стаитѣ и кориторитѣ трѣбва добръ да се измажатъ на известна височина съ бяла боя и да се изработягъ здраво.

Трѣбва да се обърне сериозно внимание на вентилацията и отоплението, защото отъ тяхъ зависи доброкачествеността на въздуха и постоян-