

отлъпена. Южния фасадъ на училището е силно пострадалъ. Корниза отпрѣдъ въ южната страна е паднала цѣлъ. Жгъла между западната и южна стѣни на сѣв.-западната стая е напуканъ отгорѣ надолу, а източната стѣна при единъ отвѣсенъ паянть (срѣднитѣ стѣни сѫ отъ паянть и тухла) както и южната стѣна, пукнатинитѣ слѣдятъ паянта. Южната стѣна на югоизточната стѣна е напукана хоризонтално юго-източния, сѣв.-източния и сѣв.-западния рогове горѣ на корниза отвѣнъ сѫ триждѣтъ разцѣпени. Въ училищния дворъ се образувала една пукнатина дѣлга 15 м. широка 5—6 мм. съ посока отъ сѣверъ къмъ югъ. На площада, сѣверно отъ училищното здание, кладенеца прѣсъхналь, а до него 5—6 метра растояние на изтокъ изъ напуканата земя излѣзла вода, която слѣдъ малко се отеглила, а пѣська, който тя изхвѣрила и до днесъ запазенъ.

На сѣверния край отъ западната керпичена стѣна на кѣща на Василъ Христовъ се образувала 5 см. широка пукнатина, отгорѣ на долу, съ посока къмъ сѣверъ. Източната и западна стѣни сѫ тежко напукани, а куминия отчупенъ отгорѣ и отмѣстенъ на западъ, като горната му част се навела на сѫщата посока.

Куминия на Славъ Костадиновъ се повдигналь, падналь на изтокъ, като съ падането си счупилъ дѣрво (мартаќъ) на разстояние 3 м. източно отъ първоначалното положение на куминия.

Куминия на Ненчо Ганевъ зиданъ отъ тухли и хорсанъ издигнатъ надъ западната стѣна е останалъ правъ, но се прѣчупилъ отдолу и отмѣстилъ 15 см. на западъ.

Едина отъ куминитѣ на Динко Даневъ падналь на изтокъ, другия пѣкъ на сѣверъ.

Въ керпичената кѣща на Петръ Кутевъ сѣверната стѣна е отмѣстена и се издала на сѣверъ, а южната се издала на югъ. Куминитѣ падали вътрѣ въ баджигѣ; напукани сѫ въ всички посоки сѫщо източната и западна стѣни, на южната стѣна една дулма отгорѣ е паднала на сѣверъ.

Куминия на Колю Стайковъ е падналь на югоизтокъ. Въ двора на Стефанъ Димовъ край Тунджа се образувала пукнатина съ посока изтокъ-югоизтокъ—зап. сѣв.-западъ, дѣлга 100 на метра, широка 3 см. и дѣлбока 1 м.

Отъ всички кладенци въ с. Артакларе само 9 сѫ прѣсъхнали и то въ югозападната част на селото край р. Тунджа. Отъ 140 кѣщи, които брои селото, всички сѫ пострадали, обаче най силно сѫ пострадали 13 кѣщи, построени отъ кирпичъ и паянть.

Не безинтересно е да видимъ ефектитѣ, които е произвело земетресението на масивната воденица на Г-нъ Христо Гендовичъ, въ землищете на с. Артакларе.

Зидоветѣ на тая воденица сѫ каменни и зидани съ хорсанъ цементъ и хидравлическа варь. Долѣ, при чарковетѣ, земята се