

tatea lanțulu și plăcă înainte în direcția unei linie până când agrimensorul ajunge la semnul făcut de ajutorul său; apoi astfel procedeză trăgându-a doa oră și în urmă a treia oră, etc. până când precurgă totă linia. Numărul trăsuriilor, va da numărul lanțurilor și prin urmare al stângenilor său metrili coprinși în aqua linii.

Pentru a se putea obține anșă măsura unei linii cu multă exactitate, atât de la un punct la altul, trebuie să se obțină, ridicând lanțul de la capul său, unde este terenul inclinat.

1) Direct: una linie să fie bine pădită; 2) liniele date de lanț trebuie să fie



Fig. 100

pătă cum se poate vedea în (Fig. 100); 3) Lanțul la finele fișă-quarei trăsuri trebuie să intindă, anșă cu oarecare precauție, căci altfel se pot lungi și prin urmare obține rezultate eronate.

Afără de aqueste, pentru a se asigure exactitatea măsurării, în măsurări de distanțe lungi se face usușa de 10 țepușe. Aqueste țepușe le portă ajutorul agrimensorului și usul lor este ca la finele fișă-quarei trăsuri, ajutorul înainte de a pleca, se infișă în locul jalonului o țepușă, pe care o ridică agrimensorul când ajunge la acel punct; apoi aquestă operăție se continuă astfel, până când agrimensorul le adună pe toate decese, atunci agrimensorul le constată și însemență rezultatul măsurării căror decese trăsuri, quarări din 100 stângeni și apoi le dă din nou ajutorului său. În fine aquesta se continuă până la finele măsurării a celor de distanță.

4. Măsura unghiurilor. Aquestă măsură se face cu graphometrul.

B Fișă s. es. a se măsura unghiul BAC (Fig. 101).

Mașinării fixăm graphometrul în punctul A, căutând a descoperi prin pinulele alăturate fixe pe unul din punctele B sau C s. es. pe C; apoi învertim alătura mobilă, până când putem descoperi prin pinulele său punctul B; arcul coprins între cele două alături dă valoarea unghiului măsurat.




Fig. 101

#### OBSERVATIUNI GENERALI

Jalónele, equerul, graphometrul, etc. trebuie să se fixe să se poată