

Nitru	25
Azotatū de calce	33
Azotatū de magnesie	5
Sape opdinapie	5
Alte sърпрі	32
	100

D. Kulmann a mai aflat asemenea în materialele salpetrate o cantitate însemnată de azotatū de ammoniacū.

Operația ce ape drent scop a transforma azotati de calce și de magnesie în azotatū de potassū ape nșme de satrăuție a lăkvorilor.

Apere de spălare ale materialelor salpetrate, cumpărind azotati de calce și de magnesie, sunt amestekate că carbonatū de potassū, ce formă carbonatū de calce și de magnesie nesolubilă și de azotatū de potassū solubilă. În această reacție, azotatul de ammoniacū este asemenea descompus în azotatū de potassū și în carbonatū de ammoniacū ce se deraže în tipărlă concentrării lăkvorilor.

Este adesea mai economică să întră în sulfatul de potassū spre a descompune azotati de calce și de magnesie; dar fiind că sulfatul de potassū nu ar lăca asupra azotatului de magnesie, din pricina solubilității sulfatului de magnesie, mai întâi trebuie să transformă azotatul de magnesie în azotatū de calce, adăugând în lăkvarul săptă de calce ce precipitează magnesia. Calcele lăkrează îarăși asemenea asupra azotatului de ammoniacū, deraže ammoniacul dintr-unul și formă azotatū de calce.

Să întră în lăkvarul săptă asemenea pentru acelaș scop amestekătura de părăsă era de sulfatū de sodă și de chlorurū de potassiumū. Sulfatul de sodă formă mai întâi sulfatū de calce nesolubilă și azotatū de sodă; atunci săpea această din urmă este descompusă prin chlorurul de potassiumū, dă chlorurul de sodiumū ce se precipitează și azotatū de potassū ce rămîne în apere-mătame și care se petreacă prin cristalizare.

Spălarea materialelor salpetrate.—Spre a spăla lăsne materialele salpetrate, trebuie mai întâi să le sdrovă și să le trece prin grătie; după aceea se amestecă că cheșună sau că opă ce se băstăndă ce cuprinde