

все минатъ пинъ ла 45°. На acest termen se опреде е-  
евапорациеа, ши се рекомандаше къ евапорациеа а fost кон-  
десъ destul de denapte, дака о пикътъръ а disoluțieи se  
solidifică kind se пыне не вп корп рече. Atunci ликоареа  
се дъче ла кристализир, ши, in momentul kind кристализъ,  
се бате ка піще машини de лемн.

Astfel se добиенде вп салпетръ брат кристализат in  
аче тиче че се пытеше салпетръ de intiia скъзътъръ.

Ликоареа ачеаста d'intii se face in Франца de сал-  
петриеръ patentади, че н'а'ш дрентъл а рафина салпетръл.  
Салпетръл брат se дъ in stapea ачеаста in atelieeri стъпни-  
реи; къприне апроане 25 din сте de корпъ stpeini; съ  
къръцъ скъпнинда'л ла операциеа рафинациелъ.

Rafinaciul salpetrului. — Спре а рафина  
салпетръл, se disolvъ sarea братъ in апъ калдъ kit грех-  
тата sa; se лътчеще ликоареа къ sinde de въх, че формъ  
спъмъ каре требе съ se ia къ ингріжире, ши се пыне de  
кристализъ. Операциеа ачеаста дъ салпетръл de a do-  
скъзътъръ.

Acest salpetrъ nu este inkъ destul de кърат пентръ  
фабрикациеа ерви de пышкъ; че требе а'л скъпнине да о а  
трета кристализацие, каре дъ салпетръ de a treia скъ-  
зътъръ, каре este че se intrebazi деазъ спре а se  
face еарва.

In кристализациеа салпетрълъ, требе а ингріж а кътъ  
мереъ disoluțiea in momentul kind кристализъ, ка sarea  
ачеаста съ se denapte in кристале тиче каре se къръцъ ма-  
лесне dekit челе марі.

Спре а скоате din кристале de салпетръ апа-тъмъ  
инкъркатъ de сърбръ stpeine че тай къприне, требе а тракта  
аcheste кристале printp'o апъ satxpatъ de azotatу de potassъ,  
че disolvъ chloruri, sulfati, etc., ши ласъ питръл кърат.

Teoria nitrofikaciei. — Am zis къ nitръл  
se гъсеше format in материале салпетрате. Se гъсеше  
иарш къ имбълшъгаре in оаре-каре търимъръ; ши esistъ in  
тай тълте плante, прекъм in отъдел, літва болгъл, тътріче,  
къкътъ, тътан, глоареа соарелъ, etc.

Май тълдъ химистъ s'а'ш окънат de teoria nitrofikaciei,