

partea ce este pentru contul obiectelor este divizată în doar compartiimente eliptice. Acea dințiiș desprinsă este destinată pentru fabricația sodei, a doar pentru sulfatul de sodă. Partea ce slujește la producția sulfatului de sodă este de gros, iar acea pentru sodă este fără de cărămidă.

În acest mod de fabricație, abări acizi și produsurile sale secundare se afle amestecate; acidul chlorhydric este apărat și se condensă atâtăci, se derapă în parte în atmosferă și devine vîțător vețetăgiu. În prea a disolvă acidul chlorhydric, se adăugă abări de cîrkavă într-o serie de condensări lăptăi, care cuprind apă și carbonatul de calce. Aceste condensări sunt cîte o dată fără în tîrîmări calcarăii.

Sulfatul de sodă poate să se tragă și din apelatormile ale smîrkărilor salante. Se găsește în eflorii secenți pe oarecare lăve ale Beszvabiei; există pe părțile oarecare-țărora mine, și în disoluție în apă mai multor lăciuri ale Austriei și ale Ungariei de Jos.

D. Casaseca lă găsit în stăpă anhydră în vecinătatea Madritului, și i-a dat numele de thenardită.

Întrebări. — Întrebările sulfatului de sodă sunt importante; această sare slujește mai căsătoră la fabricația sodei artificiale și a sticlei.

Se întrebă cea în medicina cărăușenie.

CARBONATU DE SODĂ. $\text{NaO}_2\text{CO}_2\text{,10HO.}$

Carbonatul de sodă este o sare albă, fără miros, de o saboare acră și puțină caustică, de o reacție alcalină. Este prea solubil în apă feaptă, și cristalizează în crame mari romboidale care cuprind 10 ecivași de apă sau 62, 69 la sută.

După D. Poggiale,

100 grame de apă la 0° dissolvă 7,08 de carbonat de sodă.

100 — 10° — 16,66

100 — 20° — 25,83

100 — 25° — 30,83

100 — 30° — 35,90

100 — 104° — 48,5