

BERNICHE.

Kînd piesele sînt fasonate, mi zskate de tot, aci se ba-
ră nzmăi dekît în kзntop spre a le da o ardere de жзмъ-
tate saş o ardere kompletъ; aci mai înainte de ori-че
ardere saş dзпъ arderea de жзмъtate, se акопере de o
зпоеалъ stikloaş, че се нзмеще s m a л ц, в е р н и ч е, mi
каре este хотъритъ а face олърііле непермеабіле de ликвіді,
а ле netezi аспрімеа лор, а ле акопері колоареа лор чеа
рошіе mi а ле да ніще феце плъкzte okлор.

Ѓн верніче взн требзе съ се întinzъ zniform ne sz-
прафаца олъріеі, фъръ а пърънде преа мълт în знтръ; къчі
інтр'алт kп s'ар щерде mi ар deveni ачеа че се кіамъ зп
верніче і n k і s, z s k a t, щ е р s.

Градъл де топіре ал знзі верніче требзе съ fie по-
трівіт дзпъ кокъ; kînd се топеще преа аневое, атзнчі нз
се поате întinde віне.

Ѓна дін kondісііле імпортанте mi чеа mai аневое а
се імпліні іn аплікаціеа знзі верніче, este а пзне ділата-
ціеа са іn рапорт кз ділатаціеа кочеі, фъръ каре вернічеле
formъ ачеа че се кіамъ кръпътърі. Ачесте кръпъ-
търі ватъмъ мълт кзалітатеа олъріеі, mai кз сеамъ kînd
кока са este пороаş, къчі prin ачесте кръпътърі се пот
інфітра ликвіді mi szvstançe грaсе. Кз тоате ачестеа kînd
кръпътъріле sînt dîspъse сіметрічеще прекъм іn оаре-каре
порчелане de Kîna, атзнчі даş прец піеселор mi се нзмеск
Порчелане пістріце.

Вернічі прінсіпалі sînt felдспатъл, пончііле, sarea
marіnъ, алкалі, acidul boricū, phosphatul de calce, sulfatul
de барітъ, silicati de plumbū, acidul stannicū, sulfati me-
талічі, oxidі de plumbū, de manganеşū, de ferū, de cu-
prumū.

Вернічі транспаренці sînt prodъші de корні алкаліні
mi stіклоші, de felдспат, de oxidū de plumbū. Вернічі
опачі се добіндеск prin мижлочіреа acidulū stannicū saş
а phosphatulū de calce. Вернічі колораці се фак кз оxi-
ді mi sulfurі металічі.

Se аплікъ вернічі іn діферіте кпърі: kînd кочеле sînt