

- 1° Колорile вітрібіавіле кврат зісе.
- 2° Енговеле, каре сінт матерії тероае фіксате пріп-
т'єн fondant вітрос (sticlos).
- 3° Металеле ін стапе металікъ.
- 4° Лястэріле металіче.

Схевстанце вітрібіавіле че злажеск а декора олърій-
ле требзеск а імпліні маї твлте кордигіл неапърате пен-
трэ інтдебзінцареа лор. Ачесте схевстанце требзеск:

- 1° А si топитоаре ші неалтеравіле ла о температвръ
рошіе, ынде нô требзє съ се аблє піч о матеріе органікъ,
че се волатілізъ ші се дескомп'єне пріп кълдэръ;
- 2° А se прінде tape de корпі пе каре se аплікъ;
- 3° А пъстра о арътаре вітроасть дзпъ ардере;
- 4° А si неатакабіле пріп аер, ымідітате ші газеле че
not esista іn atmosférъ;
- 5° А si іn рапорт de ділатацілітате къ дісерітеле
олърій;
- 6° А si маї топитоаре декіт олърійле кіар ші destвл
de tapі спре а pesista ла грекаре.

Fondançі сінт піще матерії вітрібіавіле пеколоре че
се адагь ла oxidі металіч ші ла метале спре аї face а
се прінде de олърій.

Materiile че іntръ іn композиціеа fondançілор сінт,
nisippl, seidsnatpl, boraxul saж acidul boricу, nitrul, car-
bonatul de potasъ, carbonatul de sodъ, miniumul, lithar-
giul, oxidul de bismuthу.

Іn декораціеа олърійлор, se deosівше desprie o парте
колорациеа кочеі лор, ші desprie алта аплікаціеа колорілор
вітрібіавіле ла схврацаа лор neste зпоеала лор.

Kind se пропоне чіне-ва а колора кока, atzпчі ко-
лоареа требзє а pesista ла температвра de ардере а олъ-
рієї, fъръ а епрова алтерадіе; de ачеса олърійле че se apd
ла о температвръ преа іnълдатъ, преком порчелана чеа
tape, прімеск нôмаї ып памър foapte търцinit de колорї.

Іn контра kind se face кока маї топитоаре адъогінд
схевстанце вітрібіавіле, преком se face пентрэ порчелана
брауетъ saж пентрэ грэзбл черам, atzпчі кока поате прімі
колораций destвл de варіате.