

nierele de zincu în căptoare că reverberii încalzite prin flăcările cele perdate ale căptoarelor de pedărie.

Ardeea blendei are pentru scop a aduce sulfurul acesta la stare de oxidu; prea rar poate cine-va așezăci aici într'o singură operație: ordinariamente se știe d'okam-dată blenda în vâcșii la o întia arde spre a o desăgrecea și a ronți cea mai mare parte a sulfului ce căprinde. Această arde se face, să în căptoare că reverberii încalzite că lemne, că xilie ori că flăcări perdate, să în căptoare aplecate ce se țin șel de alță, să în fornale că căvă că cărant de aer șilit. Sulful căprins în blendă permite a nă adăoga combăstibilă deșit la încenșălă focăli: încărkind căptoarele că blendă și pășintel nitru, se poate întrevăinga amestecășra gazoasă ce se deașe la șra căptorăli, pentru fabricăgiea acidului sulfuric. Blenda, arsă odată, se pălberisă mășant și se arde din noș într'șn căptor că reverberii, care este ordinariamente încalzit prin flăcările perdate ale căptorăli de pedărie.

Miniera adăkindă-se prin ardeea pe șretar să calăinație în stare de oxidu, se amestecă că volășel săș de cărvăne de cok săș de xilie șkată pășintel și șrămată, pe șră se încarcă în vase de șorme variabile șude se operă distilăgiea.

Laminăciă zincului. — Zincul hotărit pentru laminăciă se cărășă mai întiăș print'ă tonipe, ast-fel tonit se ia că șn cășș și se toarșă în linotiere. Ștrășrile șșperioare șint cele mai cărate; ștrășrile inferioare șnde plășșel și șerșel s'ăș concentrat nă șint văne de laminăciă; și daș nișe zincu ce se întrevăingășă la țipare, la fabricăgiea colorilor că vasă de zincu, etc. Această tonipe de a doa oarș se face kite odată în oale de fontă, dar este mai bine a o opera în căptoare că reverberii; aceste căptoare aș nămai o șșș șășș de deșșșel căminăli și împotiva șrășrăli; se șrășșdesă lingoti de zincu șrst aproape de țarava din năntea șrăș căptorăli, și zincul, pe kă se tonipe, cășe în vatră și vine de se adășă în lășășă de primipe așezat înainte