

hydratul de potassz; în acest caz, o parte a sulfurului se descompune spre a produce stannatü de potassz și sulfurü de potassiumü, cea-l-altä parte se combinä kз sulfurü de potassiumü format în reacție. Kind se pune de se ferbe kз o disoluție de carbonatü de potassz, atuncü ronește acidul carbonicü, și formä sulfostannatü de potassz (KS, SnS^2).

Bisulfurul de stannumü se descompune prin clädürä, și dэ o amestecäturä de protosulfurü și de sesquisulfurü de stannumü.

Aхрл mäsif släжеше а бронза лемпл; се întревя-индеазä iaräш spre а freca перинеле машинелор електриче.

ЕСТРАКЦІЕ А STANNUMULÜ.

Estracțiea stannumului este zпа din operațiile metalurgice че чер челе mäi пэдне грехтүдї; күчї се scoate tot-d'азна ачест метал din acidul stannicü, care се редэче lesne sзbt inflzenca күрвзneläи, și dэ stannumü metalic.

Miniera de stannumü се гэсеше ordinarimente în тэримэриле челе векї în stare kristalinä, în granitü, porfirü, schistü, etc. Miniera че се гэсеше în тэримэриле de alэvion dэ metalä чел mäi estimat.

Miniera некэрүдїтэ се адеце, се писазä și се спалä пе mese spre а о despэрдї de gangеле челе petroase че о insolеск. Kind sint miniere de челе de flonї sađ de stocwerks, atuncü се sзпзп пе зртä ла о ardere пе грэтар kэм се каде în кэптоаре кз реверверїš, mäi кз seamä în скопзä de а despэрдї de ачї ferul, sulfurü și arsenicul.

Ardearea пе грэтар descompune piritele cupromoase, ferruginoase și arsenicale. Kind miniera күпринде cuprumü, се scoate din schlichü armü, prin спэлареа кз лешие; arsenicul се стрїнде în stare de acidü arseniosü în камере de condensacie интернэсе între кэпторзä de ardere și күминзä sзš. Се sзпзне ла о спэларе поз schlichul ars, spre аї лха oxidul de ferü че се poate пэлбера și пэ-