

Tinikeaoa чеа мај потрівіть пентръ фабрікаціеа моратзлѣ este ачееа че este препаратъ къ stannumъ преа кврат.

Tinikeaoa хотѣріть пентръ моратзлъ металік требве а fi акоперіть de ын stpat de stannumъ мај gros dekit чел че se пъне opdinapiamente ne tinikea; daka stpatzл de stannumъ ap fi преа ызвїре, кристалеле de mopat ap fi tot-d'авна destzл de тічї.

Спре а препара моратзлъ se інкълзеще ышор foaea de tinikea, ши i se дъ къ ын върете ын stpat преа егаль de лікъоаре ачідъ: нъмаі dekit se въд къ se аратъ кристалеле metaliche; se опреши акціеа ачідзлѣ afzndind foaea de tinikea in апъ; daka ачідзлъ ар лъкра преа тъл timp, тавла s'ap deskoperi нъмаі dekit, ши ap da пете негре.

Se поате модифіка дъпъ вое аспектъл моратзлѣ, скім-вінд кристалізаціеа stannumulu. În stapea opdinapie, stannumul че акопере tinikeaoa se ръчеще інчет, ши кристалеле сале sint волъminoase. Dap daka se інкълзеще tinikeaoa, аша ка sъ se toneaskъ stannumul, se пресаръ foaea къ sape ammoniacъ, спре а pedvche oxidul fompat, ши se afzndъ ренеде in апърече, stannumul ia formъ de кристале тічї padiate: daka se ва тракта дъпъ ачееа о асеменеа пракъ прип апъ ачідзлатъ, se ва добіndi ын mopat че аре аспектъл гранітълѣ.

Спре а пъстра моратзлъ, требве а'л ыска ренеде ши а'л акопери дъпъ ачееа de ын stpat de верніче. Întreb-іndind верніче deosebit колорадї, se добіndesk піде тораці ал кърора ефект este adesea преа плъкѣт.

Întreb-іndind rile stannumul ni. — Stannumul fiind ын metal апевое алтераці, se іntreb-іndindеazъ ля фабрікаціеа ыпълъ таре пътър de base ши de склъ пентръ іntreb-іndindареа domestikъ. Слъжеще таі къ seamъ а spoii арама. Foile ызвїрі de stannumъ че слъжеск a sepi ын таре пътър de ызвїstance de акціеа аерълѣ ши а зміditъдї, spoitъл оглінзілор, фабрікаціеа бронзовлѣ, ыздра плътбієрілор, tinikeaoa, іntreb-іndindеazъ о таре къантитате de stannumъ. Чеї doi chloruri de stannumъ sint піже