

ekonomie de kombestivă, dar dă un scuzămînt destul de însemnat asupra materiilor primiere.

Kind alama este bine formată și toată, atînci se toarnă în table să și în bande de diferite mărimi, între două plăci de granit mobile și asupra altia.

Bom da aici compoziția alamelor principale întreprinse în comerț.

Алама стръгаріlor		Алама азиторіlor.
Cuprumă	64, 8	64, 45
Zincă	32, 8	32, 44
Plumbă	2, 0	2, 86
Stannumă	0, 4	0, 25

Аламъ pentru trifilerie		Chrysocală.
Cuprumă	64, 2	Cuprumă 92
Zincă	33, 1	Zincă 6
Plumbă, Stannumă	0, 8	Stannumă 6

Алама че trebuie a fi lăcrată cu ciocanul căprinde aproape 70 de cuprumă și 30 de zincă.

Аліацелe zise similor аș compozițiile зрмътоаре:

Cuprumă	80	84	86	88
Zincă	20	16	14	12.

Ацесте аліаце seamăлă cu atita mai mult cu aurul cu cât căпрind mai puțin zincă. Тъмвакăл заș cuprumul алe se compoaze de 97 de cuprumă, 2 de zincă și зăе de arsenică; слăжеше спре а фабрика instrumentele de fisică, nastăри, etc.

Аламъ de statăe а fragіlor Keller.	
Cuprumă	91, 22
Zincă	5, 57
Stannumă	1, 78
Plumbă	1, 43.

B R O N Z U.

Bronzul săș аціоаеа este mai tot d'азна un аліаціș de cuprumă și de stannumă, dar adesea се mai întподăче аці о mică квантitate de feră, de zincă și de plumbă, și се