

în Franga, sunt că titră de $\frac{900}{1000}$, că o toleranță de $\frac{2}{1000}$
mai să fie și de $\frac{3}{1000}$ mai jos de această titră erau mediane.

Medaliile căprind mai mult argint, sunt că titră de $\frac{950}{1000}$ că acaleașii toleranțe ca și monedele.

Titrările la crucele lor de argintă sunt în număr de doar
cinci și mai întrebănducătă pentru base și arăntărie este cinci
de $\frac{950}{1000}$. Toleranța este de $\frac{5}{1000}$; spre exemplu, înă
ce căprinde $\frac{945}{1000}$ de argintă cărat este încă în limitele
lezi.

Nă s'a să fixeze limite pentru titrările mai mari de
 $\frac{950}{1000}$; către acestea facră călării apă intrepe și nu trece
mai sus.

Aj doilea titră al arăntăriei este de $\frac{800}{1000}$. Toleranța
mai jos de această titră este de $\frac{5}{1000}$.

Spre a se adă arăntă, se întrebănducăză aliație că
titră mai jos, și se pune întrebănducăză adesea o mică căpă-
titate de zincă. Aliația călării mai întrebănducătă spă-
da arăntă, la $\frac{950}{1000}$ este format de 666,67 de arănt,
233,33 de cupru și 100,00 de zincă.

PLAKUAT.

Se dă nume de plakat foilor de cupru și
sunt acoperite de soi de arănt.

Kind este a se plakă o foaie de cupru, atunci se
pică tape la săprafacă, spre aici scoate toate crucelelor
și a o face netedă de tot; deoarece aceea se trece în lami-
noare și spre a o întinde mai cămădit de întindepea sa pri-
mitivă, și se pică de nou; atunci este rata a primii ară-
ntă.

Dacă trebuie a plakă la a doar-zecă patru, se ia și
lăptot de arănt și de o greutate egală că a doar-zecă
patru a greutății primitive a cuprului; se întinde asta
ca săprafacă sa să fie pătrată mai mare decât a cupru-
ului.

Calea doar plakă fiind astfel preparată, se trece peste
săprafacă plakă de cupru și disoluție tape de azotat
de argintă; laboranții zic că plakă este atunci omisă.