

нă este niță odată кăратъ, шi кăпринде оаре-каде кăантитате de acidă sulfică шi de acidă sulfosă. Tot sulful хотърт спре фабрикацияea deosebitelor спечи de ервi провине dela pafinerica dela Marseille.

### КЪРВОНЕ.

Алецереа шi препараціеа кървопелѣ sint de o мape importanță in fabrikacіeа ервей.

Toate лемнеле нă sint tot șna de բնе спре a da кървоне пентръ еарвъ.

Лемнъл de burgenă saă rhamnus se intrevezințează mai singră in Fранца спре фабрикацияea кървопелѣ destinat пентръ ервile de вътърle шi de вънътоаре. Лемнеле de burgenă, de плод, de anin, de teiă шi de салchie, sint mai tot șna de բնе пентръ фабрикацияea кървопелѣ че тревъл sъ intpe in композиціеа ервей de minъ. La o тревълъ мape, кървопi ачестор deosebitе спечи de лемне ap сложи пентръ тоате ервile.

Se tae въстареле de burgenă kind aă чел тълт чипчă saă mase ană; se жъпоae ачесте въстаре de коажъ, каре ласъ arzind mai тълъ чепкъшъ dekit пеліца че se афъл sъв коажъ, шi se алег ръмърile ал кърора diametrъ este intpe 0<sup>m</sup>,015 шi 0<sup>m</sup>,030.

Кървопеле se препаръ in гропi saă in base iпkise. Пентръ карбонизаціеа in гропi, se face o гроапъ de 3 метре de лвпгъ шi 12 devimetre de adinkъ, ai кърия пъреци sint de къръмидъ; se intpodzк intp'insa krosne de лемне de 15 килограме de греле, каре se suprжinesk de o пръжинъ лвпчтдиналь, лъsind in гроапъ вп гол че se știple кă paskote. Li se dъ sok, каре se ръспиндеше пъмаă dekit in тоатъ masa, шi прічинеши лъзареа in жос a лемнелор. Кă kit se продъче голъл, se știple кă alte кросне de лемне, ка sъ нă stea гроапа голъл.

Kind комбастiea нă se mai face кă блакъръ atvпч se сокотеше карбонизаціеа ствршитъ; спре a опрi комбастiea, se пъне пе d'assprа гропi вп акопериш saă șn ка-лак de тавъ de fep șdat, пе șrmъ оаре-каре кăантитатате