

ші ла aluminiъ prodъkъ o kokъ черамикъ каре prin кълдъ-рѣ poate епрова зп fel de tonipe de жзмъtate.

Potassa ші soda даж tonipe кочеі, o fak взнъ pentрх фабрикаціеа порчеланеі апропиінд'о де композиціеа стиклелор.

Препараціеа диферителор олъріі fine се компъне де зп шір де операціі але кърора амърънтърі де vom да аічі не скърт.

С п ъ л а р е. — Арцілі сінт ordinarіamente ameste-каці кѣ петре ші съвстанце сілічоасе пѣтінд адъче вътъмаре ла фабрикаціе. Ачесте съвстанце се скот дін арцілі пѣніндъ'і ін съспенсіоне ін апъ.

Петріле авінд о грестате специфікъ маі маре декіт а арцілълъі, кад пѣмаі декіт ла фндъл апеі, каре, стрекъ-ріндъ-се репеде, ласъ а се депъне арцід кърат кінд се ашазъ.

С д р о в і р е. — Съвстанцеле каре інтръ ін композиціеа кочелор черамиче, прекъм quartzul, silexul, feld-spahul, аж adesea o mare търіме.

Спре а ле редъче ін пълбере, се sdovesk кѣ ръшні-ца, дѣпъ че с'а фъкѣт маі friabile інкълзіндъ-ле пінъ съ се рошеаскъ ші ръчіндъ-ле tot-d'odatъ printр'о immerpsi-зне ін апъ рече.

А м е с т е к ѣ т ѣ р ѣ і н т і м ѣ а м а т е р і і л о р. — Кінд материалеле кочелор черамиче с'аж адъс ін старе де а fi destъл де търънте, атъчві се аместекъ пѣніндъ-ле ін апъ. Матерііле тревъе съ се іа ін старе де пълъмъdipe limpede; o пропорціе преа маре де апъ ар прічінсі дес-пърціреа матеріілор solide дѣпъ densitatea лор.

Дѣпъ че се formъ аместекътѣра нъ се poate лъса де sine, маі інтиішъ pentрх кѣ нъ este rata, ші не зрмъ пен-тръ кѣ съвстанцеле че o компън fiінд де грестатеа не-галъ, ар пѣтеа съ се desпарцъ.

Операціеа каре іа кочеі prisosълъ съж де зmiditate се пзмеще ін віртошареа кочелор: се face ачeastъ ін віртошаре пѣніндъ кока ла аер, саж аmezінд'о ін кѣтіі пороасе де гінс, саж ін vorкане марі де пѣмінт арс ін-кълзите пѣцінтел.

Кока ін віртошіндъ-се destъл ка съ се поатъ лъкра, арс