

## FERU DE КОМЕРЧІЙ.

Феръл de комерчій este вінът алвъстровъ, талеавъл, доктил, este чеи таі tenacії din toate металеле; ѿн fip de 2 milimetре de diametrъ чере о grexitate de 250 килограме snre a se рѣне; kind este політ, atокчі аре толъ лъчире; аре о saboare ші ѿn mіpos преа слабе; debine spin-gътор пріп вътътъръ; і se dъ tenacitatea sa въніндъл a se кълі.

Феръл este fipreще гръбцовъ, ші de квалитетe къ atі-ta таі въпъ къ кіт гръбците este таі fin ші таі strъльчи тор; debine первос пріп чокъпіре; ръптара ѿнъ fep въп аратъ ѿn перв ръссич, fin ші strъльчи тор: daka se вате къ чюкапъл la рече in direkciea лъпчітей сале, саѣ daka se кълеще, debine iаръш гръбцовъ: феръл політ аре ade-se піше пете връне че поартъ піме de па і е, каре він din interposiцiea скрілор саѣ a oxidulu de ferу.

Феръріле комерчівлі se іmpart in fep rрі tарі, че se not sopra ші кърва la рече саѣ калд, ші in fep rрі ръверанії, каре se spinr la рече саѣ la o temperatж-ръ таі толъ саѣ таі пхіп іnълцать: aceste doъ speciї пріпчіпале de fep къпрінд таі толте варіетъш, de aceea fep rріле ръверанії se dibisъ in doъ категорії: 1° fep rріле metise, каре se spinr la калд; пропrietatea aceasta le віне din oаре-каре къантитате de sulfu ші de arsenicу; чеа таі тікъ пропорціе de sulfu арізира snre a face fеръл пеліпітор; 2° fep rріле fрапете, каре къпрінд оаре-каре пропорціе de phosphorу, ші каре se spinr la рече; ръптара лор este къ гръбцове тарі strъльчиоаре.

Феръріле ръверанії, каре se spinr la рече ші la калд, ня se not апліка la пічі o іntreбінцаре.

Феръл tonit, каре se ръчеще іnчет, кристалізъ in къбі саѣ in октаедри. Феръл поате ші кристаліза fъръ а'ші per-de stapea sa чеа solidъ; aceastъ пропrietate есерчітъ о mape infлuenцъ асъпра tenacitътії сале. Kind se sъпнє in efekt кіт-ва timп, niskai fep первос la вібрації dese, atокчі se face in masa лъї o тішкаге молекъларіе каре