

Se vede că aliația este mai tonitop și este alcătuită din compozitie compusă în proporție între  $\text{Sn}^4\text{Pb}$  și  $\text{Sn}^3\text{Pb}$ .

Se pot adăuga la trei clase deosebitele obiecte fabricate din stannum sărat să călăute de plumb:

1º Stannum sărat care se întregesc în parte pe cinciilelor și lor într-o parte de 92 de stannum, care să fie fabricată în formă de tinerile, vasele;

2º Aliația formată de 8 de plumb și de 92 de stannum, care să fie fabricată în formă de tinerile, vasele;

3º Aliația săprințind 20 de plumb și 80 de stannum, care să fie fabricată în formă de tinerile, vasele;

Aliația de plumbă și de antimoniu, care este formată de 4 părți de plumbă și o parte de antimoniu, să fie fabricată în formă de tinerile, vasele; să fie fabricată în formă de tinerile, vasele;

Proprietățile fizice ale acestui aliație sunt de o mare importanță pentru întreținerea cărării de destini. Trebuie să fie prea tonitop, pentru că să poată fi bine formă tinerelor; dacă este prea moale, se desface prin tezauri; dacă este prea dur, atunci tace și pierde.

#### ESTRAKȚIE A PLUMBULUI

Plumbul este un metal și cîrziile extracției să se săpătă la cheie și vîcă antikvitate.

Miniera din cărări se extrage în general plumbul este sulfurul de plumbă. Galena este adesea amestecată să cămătășească cu miniera de argintă; în acest caz, tot argintul trece în plumbă, și se desparte după aceea prin mijloace speciale care să se vor vedea mai desparte.

Gălăzile să cămătășească și galena sunt prea adesea amestecată cu galena, sunt quartzul, sulfatul de barită, pyrita sărată și arsenicală și blenda.

Bom da arătă primul principiu teoretic asupra cărora se întemeiază metalleria plumbului.

1º Sulfurul de plumbă, apă și grătar în contactul aerului, se transformă în sulfatul de plumbă care este mai de tot nedecomponabil prin căldură:  $\text{PbS} + \text{O}_2 = \text{PbO}, \text{SO}_3$ ;