

пътъ: 1. издирать, сирѣчъ избѣгъватъ мясата и нечистоты, дѣто сѫ остали залѣпены на кожята, съ околчясто острило остаръ ножъ; 2. изрѣзвать непотрѣбнити оставки отъ кожята и най-паче крайщата, что сѫ по-дебели отъ другого, съ единъ ножъ приличенъ видъ; 3. изгладеватъ лицето на кожята, сирѣчъ странжтѣ на косама, съ гладакъ камыкъ съ чиренъ както валчиястый ножъ; 4. най-послѣ, исчистовать добрѣ двѣты страны на кожята, съ околчясто острило ножъ, докѣ помыята затече твърдѣ быстра.

Кожиты не сѫ още доволно набжбналы, за да ся поставяять на собственото нареченіе дѣженіе; това набжбваніе или надуваніе го направувать като гы наложать въ каци, пълни съ едно размъяніе отъ кысело и слабо дѣбовище, (дѣбовина изровена повѣчето отъ траповети и развалена отъ многото стоење на вѣтара) да бѣлѣжи $0^{\circ}4$ на ареометра; тогась изваждать кожиты всякой день, прѣзъ първити три или четыре дни, като прибавяять на всяко потопяваніе единъ или два коша дѣбовище и го разбѣрквать съ кожиты нѣколко чиаса; сетьѣ оставяять кожиты да кыснатъ три или четыре дни, слѣдъ това гы върлять въ едно размъяніе отъ нова дѣбовина да бѣлѣжи $0^{\circ}9$; най-послѣ, слѣдъ като умножать два три пѫти силжтѣ на размъяніето и разбѣрквать кожиты всякой пътъ както по-горѣ, оставясть гы да кыснатъ пятнадесѧть дена.

При свѣршваніето на това врѣмѧ занасяять кожиты въ траповети, дѣто ся работи нареченото собственно дѣженіе: тѣй на върлеватъ испървомъ въ дѣното на траповети единъ настеля отъ ветха дѣбовина, дебела около 15 сантиметра, послѣ единъ настеля нова добовинѣ отъ нѣколко сантиметра; сетьѣ накытеватъ отгорѣ кожиты като гы раздѣлять съ настели отъ дѣбовина, т. е. рядъ кожи, рядъ дѣбовина, и, най-послѣ, отгорѣ на послѣдната настеля отъ дѣбовина, поставяять единъ настеля отъ дѣбовище дебелѣ 33 сантиметра, която покриватъ съ дѣски и отгорѣ нальгатъ съ каманіе. Тогась сышуватъ въ кацата размѣсенї отъ напрѣдъ водж съ дѣбовина, която, като напои всичкыги страны, разстопява дѣбовното вещество, завлача го върху кожята, и завършева съединеніето съ животната матерія. Тѣй напълненити трапове съдѣржаватъ шесть до седемстотинъ кожи и ся оставяять на тоязъ рядъ четыре до осемъ мѣсяца; въ разстояніе на това врѣмѧ изваждать кожиты само единъ пѫтъ да гы накытять въ противенъ рядъ, горнити на дѣното и иакъ, между новы настели нова дѣбовина.

За конскити кожи наряждать, намѣсто собственото дѣженіе въ траповети, дѣженіето на плавей, което дѣржи около три недѣли, и става все както работата въ кациты, като употрѣбявать размъянитя отъ нова дѣбовина малко-по-малко по-силна.

Дѣженіе на опрѣдѣлены кошки за коравы печи. Тыя кожи сѫ волскы, быволскы, и т. и.; тѣхното изработваніе различава отъ кожиты за мякы печи въ нѣкои чиаси, что щемъ извѣстимъ: