

Вмѣсто да киснать кожиты, оставять ги натрупаны въ една топла стая да стигнать малко нѣчто едно воняще запаряніе; отъ нѣколко години насамъ и това отвърлиха та простирать кожиты, отгорѣ за 24 чяса, на пара отъ вода въ стая или въ пещь, топла 20 до 25°. Слѣдъ това закачевать както обыкновенено на щавяніето. Набѣбнуваніето на дѣбовището, твърдѣ дълго е кога ся употрѣбява сокъ отъ вкисната дѣбовина; ти го засилевать доволно като прибавѣтъ на дѣбовището, въ всичкыты *прѣминуванія*, освѣнъ първото, сѣрниж кислинж доклѣ забѣлѣжи 10 до 12° на кисломѣра. Най-послѣ, дѣбеніето въ транове държи осемнадесять мѣсяца до двѣ години; въ Инглитера, употрѣбывають по-добрѣ дѣбеніето на плавей, что скѣсява работеніето, обаче е неприятно, че дава на печиты тъменъ цвѣтъ, на който французскыти търговци не сж обыкновенени.

Като извадятъ коравыты печи, исчистевать ги върху дѣски съ обыкновенены четкы, сѣтиѣ ги сушать нѣколко дена на вѣтара. Най-послѣ приготвевать печятѣ като я исчюкать, или съ рѣка, или съ самоковъ чюкъ, да ся двига съ идролическо колело или съ пароходна машина, или ги трѣкалять между две валчясти дървета, да сж натоварены тяжко; въ всякой случай улеснявать единствено работѣтъ като стоплевать, на пара или друго-яче, наковалнятъ или подложѣтъ върху която стоятъ печиты.

Нека прѣминемъ нынѣ на описаніето за промѣняваніята, что сж прѣдложили да направать върху начина на станалото вѣке дѣбеніе.

Употрѣбеніето на варѣ-та въ намыснуваніето е неудобно, че остава на кожата, въ неразстопено съединеніе, една чясть, что закѣснява доста попиваніето на дѣбовината. Г. Будетъ е прѣдложилъ намѣсто нея да поставять парный натрѣ: съ тая соль, намыснуваніето държи два или три дена, кожиты ся исчистевать по-лесно на дървеното конче, и дѣбеніето бива въ полвината врѣмя. 2 кылограма вжгленый натрѣ, растопенъ въ 50 литры вода и подправенъ парителенъ съ прибавка на 1^и,50 огасена варѣ на прахъ, стигать за намыснуваніето на 100^и прѣсны кожи. Нѣкои си опытаха и сѣрниж калцій, что дѣйствува по-скоро отъ парителный натрѣ, и улеснява много дѣбеніето; кожярети неудобрявать по-слѣдній начинъ, че ставали печиты твърдѣ набѣбнаты съ вода.

Най-послѣ опытаха да ускорятъ дѣбеніето съ едно методическо дѣйствіе отъ дѣбовинското вещество, като ся основавать върху *начина за намыснваніе*, та много кожярници употрѣбывають нынѣ основаныты леснины на това начяло.

Въ Инглитера, Драке е прѣдложилъ да потопявать кожиты, слѣдъ набѣбнуваніето, въ едно слабо разстопяваніе отъ дѣбовина, дѣто тѣ приемать едно начяло дѣбеніе; тогасъ зимать двѣ кожи, колкото ся може отъ иста голѣмина и отъ еднавъ кроежъ, та ги поставять косъмъ срѣщю косъмъ, послѣ ги зашивать