

добрѣ и около крайщата имъ, дѣто ся срѣщать, съ новосчена дебела връвь отъ ботушарети; тогась обѣсватъ нея вулія, послѣ, поставяять хунія въ една дупка, оставена за това въ горній край на вуліята, напълневать вуліята съ едно размыяніе отъ студена дѣбовина; завчясь водата противъ малко-по-малко прѣзъ вуліята и ся събира въ една сѫдина подложена отдолу, за да я вливать пакъ въ вуліята. Кога кожиты станатъ коравы и да не цѣдѣтъ, ако и да имъ сѫ всичкиты чисти изравно влажни, издвигатъ температуржтѣ на стаята за това, отъ 20° до 60° , и държатъ послѣднятъ топлинж, доклѣ кожиты станатъ съвършено коравы и да не таятъ отъ никадѣ; тогась испразневать вуліятъ съ распираніето на дѣното малко отъ шва, и, слѣдѣ като отрѣжатъ крайщата, съвършавать кожиты по обыкновеный начинъ; съ тая лесница, казва измыслитель-тъ, дѣбеніето не трае повѣче отъ десѧть до пятинадесѧть дена.

Кновлисъ и дружина ускорявать попиваніето на дѣбовното вещество, като окачать кожиты въ една сѫдина захлупена твърдѣ добрѣ, въ която вливать едно размыяніе отъ дѣбовина, слѣдѣ като истеглять изъ нея въздуха та стане праздность.

Най-послѣ, Вокелинъ е смалилъ много врѣмято на дѣбеніето, да исчистева кожиты меканически, да гы надѣбовява съвършено на плавей и само на свършака, отгорѣ за дестына дни, въ траповети, да гы ущавя като гы постави 12 часа, въ каци, на правото дѣйствіе отъ мѣхурлива пара на 30° , и да очоква чисто печиты съ чюкала въ едно нѣчто както тепавица.

Изработка на мякиты печи. Печиты като дойдать отъ щаварницата умякчявать гы съ вода, послѣ гы направувать жилавы като гы тѣпчять съ крака; тогась гы исчистеватъ отъ истата страна съ тѣло острило ножъ, послѣ гы истъргватъ отъ истата страна, за да гы направватъ по-тѣнки, и слѣдѣ това малко или много по-жилавы, или съ единъ оstarъ ножъ, на който острилото е спустнато на правъ жгъль съ телнето, или съ единъ тръкалясть ножъ малко прѣкривенъ, срѣдната празднина като служи за държало на ржката.

Кога исчистятъ и истържатъ печиты, прѣкарвать гы на напрѣстлека; той е кжсъ дѣрвенъ $0^{\prime\prime},30$ дѣлагъ и $0^{\prime\prime},11$ широкъ, гладакъ и равенъ отгорѣ, и извитъ отдолу съ такъвъ начинъ, чтото най-голѣмата дебелина ся нахожда въ срѣдата: извитата чисть е набрѣздана съ дѣлбен напрѣко малко плитки и ситни; върху гладката страна ея намира една рабка отъ печя. Работятъ тогась както слѣдва: сгъзватъ единъ четвъртинж отъ печя-та, лице срѣще лице, тикатъ напрѣдъ напрѣстлека и го измѣжватъ силно, като истеглеватъ на измахъ четвъртинжтѣ отъ кожята, что ся тръка по срѣдата на печя-та; сѫщѣ тѣй правять върху тритѣхъ други четвъртины; като повторять дѣлото върху лицето, изравненѣвать станалыты дѣлбен и тѣй направувать кожятѣ по-гладкѣ и

