

отвореный край на тѣя цѣвы да бжде поставенъ нагорѣ и до край дѣното на една дупка, что е направена въ сливательный столъ. Послѣ вкарвать фитилиты въ цѣвыты посрѣдствомъ желѣзна клѣчица на връха съ кукичка, закачивать гы отъ единый край съ малко желѣзце, което почива върху горній край на цѣвата, другій край като излазя на долнята чясть отъ дупката, дѣто ся свършева, и лесно е, посрѣдствомъ малко клинче дърво, да ся задржи фитиль-тъ доволно опнать.

Тогась, слѣдъ като наряджть фитилиты всрѣдъ цѣвыты, растопявать лой-тъ на една твърдѣ малка топлина, грѣбять я съ тенекийна сѣдина съ рачка и шишулка, и напѣлневать едно по друго всицкыты цѣвы. Ако ся сыпваше лой-та твърдѣ горяща, освѣнь затрудненіето, чтото щяше подскача, нѣ и свѣщиты не можахъ послѣ ся измѣжнать твърдѣ лесно. Всякогажъ чякать прѣди да вливать да ся заване една тънка ципица изотгорѣ не растопената лой. Завчясъ слѣдъ вливаніето, и прѣди да замръзне лой-та съвършено, опинать отъ дветы крайща, за да исправять фитилиты, что ся искривявать всякогажъ малко, кога става вливаніето. Сетнѣ оставятъ да станать коравы на студено мѣсто, да е хладно колкото може; остъргувать повѣчето лой съ дървена лопатка, послѣ изваждать изъ цѣвыты свѣщиты, които ся отлѣпять отъ страныты по стегваніето, что става отъ замръзваніето. Много свѣщаре избѣлвать свѣщиты си като гы излагать на сбрано дѣйствіе отъ вѣтара и росата, отгорѣ за нѣколко врѣмя, прѣди да гы поставять на свиткы; тая работа е потрѣбна, въ голѣмыты свѣщарници, кога свѣщиты стоять въ маазата нѣколко мѣсяца прѣди да ся извадятъ за проданъ, което всякогажъ можяше стане, зачто тѣ колкото увѣтхявать добывать доволна бѣлина и по-горне качество.

Отъ прибавката на малко воскъ въ лой-та, свѣщъ-та става корава и за по-пріятно употребленіе; тя ся нарича тогась *икономическа свѣщъ*. Нѣкой пжтъ намѣсто да растопять лой-тъ съ восъка, растопявать послѣднето вещество на страна и го вливать въ цѣвата за свѣщи, която трѣкалять оризонтално доклѣ страныты ѣ извжтрѣ ся покрыять врьдомъ. Тогась напѣлневать праздното по обыкновеный начинъ съ единъ фитиль и растопена лой, и така направять еднаж свѣщъ съвършено обвитъ съ воскъ, на която видѣ-тъ е пріятенъ и цѣната нѣ е яко голѣма.

Спорядъ нѣкои майстори, брашното отъ индійскый кестень, кога ся прибави въ лой-та съ прилична мѣрка, става една свѣщъ, която приличя спорядъ вситы си качества на воцяната.

*Воцяны свѣщи.* Тѣя свѣщи рѣдко гы лѣять, понеже воскъ-тъ ся отлѣпя мжчно изъ цѣвыты, и зачтото ставать твърдѣ лесно мѣхурчета извжтрѣ на свѣщъ-та. За направата на факліты, обѣсвать обыкновенено фитилиты на едно вертикално положеніе, и слѣдъ като умекчятъ восъка въ топла вода, зимать го по малко нѣчто,