

по тая стъна, които вървяят отгоре надолу, съж широки до 5 см. Съверната стъна отгоре е измъстена и наведена къмъ съверъ.

Западната стъна на Славъ Илиевата къща, построена отъ паянть и кирпичъ, е паднала съвсъмъ, всички останали стъни съж напукани, съверната стъна отмъстена и на жгъла образуванъ съ западната стъна, образуваната пукнатина отгоре надолу е широка 7-8 см. Куминя паднала на източна посока, а вертикалния киришъ на съв.-източния край на къщата е откъртенъ отдолу. Куминя на къщата на Стефанъ Стояновъ е поваленъ на съверо-изтокъ и съборенъ. Фурната, обърната къмъ съв.-западъ, съвсъмъ съборена; източната и западната страни напукани и измъстени.

Но особено е типично примѣра съ массивния куминъ на Гергя Василевъ. Горната му част е отцѣпена на хоризонтално и тая горня част е отмъстена на съверъ на 20 см. отъ първоначалното си положение и пакъ задържана отгоре като калпакъ на куминя.

Въ къщата на Колю Мирчевъ куминя, като се разсича паднала разрушенъ въ баджата и се струпалъ върху жена му, която въ същото време кладѣла огъня. Източната и западната стъни силно прѣпукани на всевъзможни посоки. Отъ двата куминя на Иванъ Мирчевъ едина паднала на изтокъ, а другия на съв.-съв.-изтокъ.

Въ къщата на Гергя Минчевъ всички стъни напукани. Фурната на Иванъ Стояновъ обърната на съверъ, е съвсъмъ разсипана съ пукнатини въ зданието по всички посоки и по всички стъни. Западната стъна отъ кирпичъ и калъ измъстена, а куминя паднала на изтокъ.

Източния каменъ зидъ на Коста Еневия дукянъ е избитъ навънъ на източна посока, тухлената пещъ паднала, съверния дуваръ отдолу е избитъ. Куминя на Съби Илиевъ е паднала вънтувъ въ баджата, стъните отъ всѣкаждѣ пропукани, ченийтѣ наредени по полицата на съверната стъна, съж паднали на югъ и строшени.

Източната и западна стъни на Рой Илиевъ съж пропукани съ вертикални и хоризонтални пукнатини, а особено край дърветата въ стъните. Куминя, отъ тухли и варъ, е прѣчуленъ отдолу, отмъстенъ на 10 см. на изтокъ и пакъ правъ останалъ. Горната част на едина куминъ на Иванъ Гергевъ е паднала на изтокъ, а другия му куминъ е падналъ цѣлъ на западъ.

Източния кирличенъ дуваръ на Тома Ивановъ паднала на изтокъ, а другитѣ стъни силно напукани. Керемидитѣ на плѣвника паднали на всички страни. Пукнатина въ земята съ продължение отъ съверъ къмъ югъ, широка 4 см. и дълбока 1 метръ минала подъ плѣвника, като го процѣпила.

Южната стъна на Никола Минчевъ избита на югъ, всичкитѣ стъни напукани, а куминя паднала на съверъ.